

# Amt der Wiener Landesregierung

Magistratsabteilung 46 - Landesfahrzeugprüfstelle  
7. Haidequerstraße 5  
1110 Wien  
E-Mail: landesfahrzeugpruefstelle@ma46.wien.gv.at

Tel.: 01-4000-9220  
Fax: 01-4000-999220

## Teiluntersuchung gemäß §58 KFG 1967

Seite 1 / 2

Gutachten-Nr: 47075

Kennzeichen: A - W 14115B alt: Hubraum: 1781  
Marke: VW KM-Stand: 195.869  
Type: 19K Zulassungsbesitzer: Panagl Sascha  
Fahrzeugidentifizierungs-Nr: WVVZZZ1GZKW584297  
Fahrzeugklasse: M1, PKW, Kombi Ocwirkgasse 20  
Erstzulassung: 4/1989 A - 1210 Wien

### An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
| 2.2.1 Zustand des Lenkrads/der Lenkstange<br><i>Bemerkung: Nicht serienmäßiges Lenkrad, Durchmesser 300mm (keine Servolenkung), Kennz.: e1 020099 020100, kein Genehmigungsnachweis vorgelegt.</i>   | Gefahr in Verzug! | erkennbar |
| 3.3 Rückspiegel (Innen- oder Außenspiegel) oder Rückblinkeinrichtung<br><i>Bemerkung: Verantwortungsbereich des Zulassungsbesitzers; nicht serienmäßige Rückspiegel - Kennzeichnung nicht feststellbar, da überlackiert - kein Genehmigungsnachweis</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 4.1.1 Fern-/Abblendlicht - Zustand und Funktion<br><i>Bemerkung: Rechter Scheinwerfer mangelhaft befestigt - lässt sich seitlich wegklappen</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 4.4.1 Fahrtrichtungsanzeiger - Zustand und Funktion<br><i>Bemerkung: Beide vordere sowie beide seitliche Fahrtrichtungsanzeiger schwarz lackiert - kein Genehmigungsnachweis</i>   | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 4.5.1 Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchten - Anbringung<br><i>Bemerkung: Nebelschlussleuchte ohne Funktion.</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 4.6.1 Rückfahrscheinwerfer -Zustand und Funktion<br><i>Bemerkung: Beide Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion sowie schwarz überlackiert.</i>   | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 4.8.2 Übereinstimmung mit den Vorschriften<br><i>Bemerkung: Hintere Rückstrahler fehlen</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 5.2.2 Räder<br><i>Bemerkung: 1.) Nicht serienmäßige Räder an der VA: 7J x 17 ET55 und an der HA: 8,5J x 17 ET40 , kein Genehmigungsnachweis vorgelegt. 2.) Spurverbreiterung mittels Distanzscheibe an der 1. Achse, Kennz.:FK 212 25Z , Dicke 25mm und an der 2. Achse, Kennz.: FK 212 15BZ, Dicke 15mm, kein Genehmigungsnachweis vorgelegt.</i> | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 5.2.3 Reifen<br><i>Bemerkung: Nicht serienmäßige Reifendimension, 205/40 ZR17 84W, kein Genehmigungsnachweis vorgelegt.</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 5.3.1 Federn und Stabilisatoren<br><i>Bemerkung: Verantwortungsbereich des Zulassungsbesitzers; Nicht serienmäßiges Sportfahrwerk, Federn Farbe rot , Kennzeichnung: FK539VA bzw. HA, Abstand RM/RHK, VA/HA: 310 /330 mm, kein Genehmigungsnachweis vorgelegt.</i>   | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 6.2.1 Führerhaus/Karosserie - Allgemeiner Zustand<br><i>Bemerkung: 1.) Kühlergrill gebrochen und mangelhaft befestigt 2.) Einbau eines Überrollbügels, wobei dieser mangelhaft befestigt ist - kein Genehmigungsnachweis 3.) Sowohl vorne als auch hinten Einbau einer Domstrebe - kein Genehmigungsnachweis</i>                                   | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 6.2.3 Türen und Türanschläge, Schlösser<br><i>Bemerkung: an beiden Türen fehlen die Türverkleidungen - scharfkantige Teile, erhebliche Verletzungsgefahr</i>   | schwerer Mangel   | erkennbar |
| 7.7 Akustische Warnvorrichtung<br><i>Bemerkung: Hupe funktionslos</i>  | schwerer Mangel   | erkennbar |